


**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

|               |            |                            |                                 |
|---------------|------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 06/03/2026 | <b>Ciudad:</b>             | IBAGUE                          |
| <b>Placa:</b> | LHY611     | <b>Centro de Servicio:</b> | Cia Ibagué - S.Q<br>INVERSIONES |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS           |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>MARCA</b>       | TOYOTA            | <b>NOMBRE</b>                    | JEFERR CAÑON    |
| <b>MODELO</b>      | 2023              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 93137881        |
| <b>N° DE MOTOR</b> | 2ZR2P09913        | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CALLE 49 N 5-20 |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BRBZ3BE5P4033709 | <b>TELEFONO</b>                  | 3005705877      |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BRBZ3BE5P4033709 |                                  |                 |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE  |
|--------|---|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

**OBSERVACIONES**

**TIMOLEON PRADA**
**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

analisisvehiculos@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

 Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 463645

Fecha Expedición: 6 3 2026 Hora: 8:22 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034498890

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

SECRETARIA DE MOVILIDAD MU

Fecha matrícula

4/12/2022

PLACA

LHY611

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BREZ3BESP4033709

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

ROJO MICA METALICO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9BREZ3BESP4033709

Marca

TOYOTA

Cilindraje

1798

Pasajeros sentados

5

Días matriculados

1423

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Número de motor

2ZR2P09913

Línea

COROLLA

Carrocería

SEDAN

Capacidad de carga

Número de registro

421107649

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

9

Número de chasis

9BREZ3BESP4033709

Modelo

2023

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1825

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

12154

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

5/20/2025

Fecha vencimiento

5/20/2026

Fecha vigencia

5/21/2025

Número póliza

91004589

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/10/2024

Fecha vencimiento

5/11/2025

Fecha vigencia

5/12/2024

Número póliza

39189867

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/11/2023

Fecha vencimiento

4/11/2024

Fecha vigencia

4/12/2023

Número póliza

33244214

Entidad expide Soat

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/11/2022

Fecha vencimiento

4/11/2023

Fecha vigencia

4/12/2022

Número póliza

83237403

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

| Nombre | Tipo de documento | Número de documento | Fecha inicio (Propiedad) | Fecha fin (Propiedad) |
|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|

LEYDY JOHANA POVEDA SANABRIA

Cédula Ciudadaní

53039713

4/12/2022

JEFFER CAÑON HERNANDEZ

Cédula Ciudadaní

93137881

4/12/2022

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 265702158           | 6/3/2025          | AUTORIZADA          | SECRETARIA DE MOVILIDAD MU |

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA,

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 172718249           | 4/12/2022         | AUTORIZADA          | SECRETARIA DE MOVILIDAD MU |

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 0          |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 06/03/2026 | <b>Hora:</b> | 08:11 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Placa:</b>            | LHY611            |
| <b>Marca:</b>            | TOYOTA            |
| <b>Línea:</b>            | COROLLA [12] [FL] |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL         |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO SEDAN        |
| <b>Color:</b>            | ROJO              |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1798              |
| <b>Tipo Combustible:</b> | NO APLICA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | JEFERR CAÑON                    |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 93137881                        |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 06/03/2026                      |
| <b>Centro de Validación:</b> | Cia Ibagué - S.Q<br>INVERSIONES |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | IBAGUE                          |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BRBZ3BE5P4033709 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BRBZ3BE5P4033709 |
| <b>Número de motor:</b>  | 2ZR2P09913        |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| CODIGO | NOVEDAD   |
|--------|---|
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**


Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.



Taller: SQ inversiones sas  
 Tel.: 3204532040  
 Correo electrónico: cia.ibague1@cia-colserauto.com  
 Dirección: carrera 5 calle 50 zona industrial el papayo local 2

ID del informe: MAXIA20260306084546  
 Tiempo de prueba: 2026-03-06 08:45:46  
 Técnico: --

## 09/2023-12/2024 Toyota Informe de diagnóstico de vehículo

### Información del vehículo

09/2023-12/2024/Toyota/Corolla HV/2ZR-FXE  
 VIN: 9BRBZ3BE5P4033709

Lectura del odómetro: 39035km  
 Matrícula: LHY611

### Información del cliente

Nombre: --














Tel.: --

### Información del dispositivo

Escáner: MaxiBAS BT609  
 Versión: V6.90

Número de serie: VA7GPAC01009  
 Número de orden de reparación:  
 VA7GPAC0100920260306084403304

### Sistema/s escaneado/s ( 27 )

| Sistema  | Estado/DTC  |
|--|---|
| Motor  |  0   |
| Control híbrido  |  0   |
| ABS/VSC/TRC  |  0   |
| Airbag SRS   |  0 |
| Panel de instrumentos  |  0 |
| Carrocería principal   |  0 |
| Motor de la puerta del conductor   |  0 |
| Sensor de humedad y/o lluvia   |  0 |
| Techo deslizante   |  0 |
| Motor de la puerta RR  |  0 |
| Motor de la puerta RL  |  0 |
| Motor de la puerta del pasajero  |  0 |
| Aire Acondicionado   |  0 |
| Sensor de radar delantero  |  0 |
| Control de la fuente de alimentación eléctrica   |  0 |
| Entrada&encendido  |  0 |
| Cámara de reconocimiento de la parte delantera<br>(control de iluminación de la parte delantera) |  0 |
| Generador del motor  |  0 |
| Sonar de espacio libre   |  0 |




www.autel.com

MaxiBAS BT609

|  |     |
|--|-----|
| Control de la velocidad de cruceo              | ✓ 0 |
| EMPS   | ✓ 0 |
| Interruptor maestro                            | ✓ 0 |
| Cámara de reconocimiento de la parte delantera | ✓ 0 |
| Control del carril                             | ✓ 0 |
| Sensor del Ángulo Horizontal de Dirección      | ✓ 0 |
| Gateway central                                | ✓ 0 |
| (PCS) Sistema de precolisión                   | ✓ 0 |

 **DTC (0)**  
**Número informe**

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_  
Técnico:  \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de ningún accidente, daños a la propiedad o lesión personal que resulte del uso de esta información.

# COLSERAUTO

CERTIFICADO 1015705

FECHA: 6/03/2026 PLACA: LHY611  
 ATENDIDO PARA: Particular  
 No. INSPECCIÓN: 1492956895 ROMBO: 1  
 CENTRO DE INSPECCIÓN: Cia Ibagué - S.Q INVERSIONES

ASEGURABLE: No Aplica "Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

DATOS


|             |                   |              |             |
|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| MARCA       | TOYOTA            | TIPO PINTURA |             |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | Metallizada |
| TIPO        | COROLLA [12] [FL] | CARROCERÍA   | 2023        |
| COLOR       | ROJO              | CILINDRAJE   | AUTO SEDAN  |
| COD. FASEC. | 09001146          | COMBUSTIBLE  | 1798        |
| No. MOTOR   | 22R2P09913        | NACIONALIDAD | NO APLICA   |
| No. CHASIS  | 9BRBZ3BESP4033709 | TIPO DE CAJA | BRA         |
| No. SERIAL  | 9BRBZ3BESP4033709 | ORDEN        | TIPTRONICA  |
| SERVICIO    | PARTICULAR        |              |             |
| KILOMETRAJE | 39035             |              |             |
| ENVIADO A   |                   |              |             |

Chequeo control de Calidad

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| COMPANIA       |                 |
| SUCURSAL       |                 |
| INTERMEDIARIO  |                 |
| NOMBRE         | JEFERR CAÑON    |
| IDENTIFICACION | 93137881        |
| DIRECCION      | CALLE 49 N 5-20 |
| PROFESION      | ABOGADO         |
|                | Tel. 3005705877 |
| V/R CLIENTE    | \$ 104.000.000  |
| V/R FASECOLDA  | \$ 114.600.000  |
| V/R COLSERAUTO | \$ 104.000.000  |
| V/R ACCESORIOS | \$ 120.000      |


Chequeo control de Calidad

ESTADO GENERAL



El reporte de kilometraje hace referencia a El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo que registra el odómetro al momento de la Inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



NO SE REALIZAN PRUEBAS MECANICAS DE MOTOR NI DE CAJA DE CAMBIOS. TAPICERÍA TECHO MANCHADA Y CON DESGASTE. GOLPES MEDIOS. BOMPER DELANTERO RAYADO FUERTE. BOMPER TRASERO GOLPE MEDIO. VALIDAR MANTENIMIENTOS ESTIPULADOS POR EL FABRICANTE EN COMPONENTES MECANICOS DE DESGASTE DE SUSPENSION DIRECCION FRENOS. ASEGURABILIDAD SUJETA POLITICAS DE COMPANIA. RAYONES Y SUMIDOS LEVES., DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS. SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, VEHICULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUPLEN CONFIRMAR DOCUMENTOS HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, VALOR CLIENTE CORRESPONDE A HORAS DE TRABAJO DE LOS ESPECIALISTAS DE COLSERAUTO MENOS DEMERITO, VALOR COLSERAUTO CORRESPONDE A VALOR FASECOLDA MENOS DEMERITO,

ACCESORIOS

|                       |                     |             |              |             |                    |          |                  |                       |            |                    |                   |                   |                 |          |                    |
|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                       |                     |             |              |             |                    |          |                  |                       |            |                    |                   |                   |                 |          |                    |
| RADIO                 | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA      | PARLANTES          | TWITTER  | WIRES ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD | SESIÓN     | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJO ELECTRICOS | PLUMBILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er STOP | DIRECCION ASISTIDA |
|                       |                     |             |              |             |                    |          |                  |                       |            |                    |                   |                   |                 |          |                    |
| DIRECCION HIDRAULICA  | AIRE ACONDICIONADO  | LLANTAS     | COPAS        | RINES       | INFLADORES         | ALARMA   | RELOJ            | OPCIONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR | TAPICERIA DE CUERO | EXPLORADORAS      | PORTA EQUIPAJE    | TECHO CORRERIZO | SPOILER  | OTROS              |
| DESCRIPCION           | MARCA - REFERENCIA  | CANTIDAD    | VALOR        | DESCRIPCION | MARCA - REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR            |                       |            |                    |                   |                   |                 |          |                    |
| X                     | ✓                   | ✓           | X            | ✓           | ✓                  | X        | ✓                |                       |            |                    |                   | X                 | ✓               | X        | X                  |
| PELICULA DE SEGURIDAD | OTROS               | 1           | \$ 120.000   |             |                    |          |                  |                       |            |                    |                   |                   |                 |          |                    |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL   | 1           | \$ 0         |             |                    |          |                  |                       |            |                    |                   |                   |                 |          |                    |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL   | 3           | \$ 0         |             |                    |          |                  |                       |            |                    |                   |                   |                 |          |                    |
| SENSOR DE REVERSA     | ORIGINAL CON CAMARA | 1           | \$ 0         |             |                    |          |                  |                       |            |                    |                   |                   |                 |          |                    |

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

# COLSERAUTO

## INFORME TÉCNICO 2266691

|        |           |             |
|--------|-----------|-------------|
| FECHA: |           | No. Informe |
| PLACA: | 6/03/2026 | Ciudad      |
|        |           | 1492956895  |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

|              |              |                   |                            |                 |           |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| <b>DATOS</b> | MARCA        |                   | NOMBRE                     |                 |           |
|              | CLASE        |                   | CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) |                 |           |
|              | TPO          | TOYOTA            | DIRECCIÓN                  | JEFERR CAÑON    |           |
|              | MODELO       | AUTOMOVIL         | TELÉFONO                   | 93137881        |           |
|              | NACIONALIDAD | COROLLA [12] [FL] | CALLE                      | CALLE 49 N 5-20 |           |
|              | COLOR        | 2023              |                            | 3005705877      |           |
|              | CILINDRAJE   | BR4               | Rombo                      | 1               |           |
|              |              |                   |                            |                 |           |
|              | No.MOTOR     |                   | No.SERIE                   |                 | No.CHASIS |

2ZR2P09913

9BRBZ3BE5P4033709

9BRBZ3BE5P4033709

**DOCUMENTOS**



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034498890

PLACA: LHY611  
MARCA: TOYOTA  
LINEA: COROLLA  
MODELO: 2023  
COLOR: ROJO MICA METALICO  
SERVICIO: PARTICULAR  
CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL  
TIPO CARROCERIA: SEDAN  
COMBUSTIBLE: GASO ELEC  
CAPACIDAD (litros): 5  
NÚMERO DE MOTOR: 2ZR2P09913  
REG: N  
VIN: 9BRBZ3BE5P4033709  
NÚMERO DE SERIE: 9BRBZ3BE5P4033709  
REG: N  
NÚMERO DE CHASIS: 9BRBZ3BE5P4033709  
REG: N

PROPIETARIO (APellidos) Y NOMBRE(S): CAÑON HERNANDEZ JEFFER Y OTRO(S).  
IDENTIFICACIÓN C.C. 93137881



SECRETARÍA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHÍA

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: \*\*\*\*\*  
BLINDAJE: \*\*\*\*\*  
POTENCIA HP: 126

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482022000185809  
FECHA IMPORT: 29/03/2022  
PUERTAS: 4

FECHA MATRICULA: 12/04/2022  
FECHA EFF. LIC. TTD: 03/06/2025  
FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SECRETARÍA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHÍA

LT03008919287

**CONCEPTO E IMPRONTAS**

|               |                                    |  |   |
|---------------|------------------------------------|--|---|
| <b>MOTOR</b>  | Original <input type="checkbox"/>  |   |   |
|               | Regrabado <input type="checkbox"/> |  |   |
|               | Grabado <input type="checkbox"/>   |  |   |
| <b>SERIAL</b> | Original <input type="checkbox"/>  |  |  |
|               | Regrabado <input type="checkbox"/> |  |   |
|               | Grabado <input type="checkbox"/>   |  |   |
| <b>CHASIS</b> | Original <input type="checkbox"/>  |  |  |
|               | Regrabado <input type="checkbox"/> |  |   |
|               | Grabado <input type="checkbox"/>   |  |   |

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

**CONCLUSIONES**

Firma 

Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente \_\_\_\_\_

CC \_\_\_\_\_

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor respecto a su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La autorización que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por el propietario del mismo.

Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Punte Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022- Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

# COLSERAUTO

## PERITAJE COMERCIAL

|                       |                              |        |        |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 809772                       | PLACA: | LHY611 |
| ATENDIDO PARA:        | Particular                   |        |        |
| No. INSPECCION:       | 1492956895                   | ROMBO: | 1      |
| CENTRO DE INSPECCION: | Cia Ibagué - S.Q INVERSIONES |        |        |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                    |        |        |

### DATOS

Chequeo control de Calidad

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | TOYOTA            | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | COROLLA [12] [FL] | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | ROJO              | CILINDRAJE   | 1798       |
| COD. FASEC. | 09001146          | COMBUSTIBLE  | NO APLICA  |
| No. MOTOR   | 2ZR2P09913        | NACIONALIDAD | BRA        |
| No. CHASIS  | 9BRBZ3BESP4033709 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 9BRBZ3BESP4033709 | ORDEN        |            |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 39035      |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| NOMBRE         | JEFFER CAÑON    |
| IDENTIFICACION | 93137881        |
| DIRECCION      | CALLE 49 N 5-20 |
| TELEFONO       | 3065705877      |
| V/R CLIENTE    | \$ 104.000.000  |
| V/R FASECOLDA  | \$ 114.600.000  |
| V/R COLSERAUTO | \$ 104.000.000  |
| V/R ACCESORIOS | \$ 120.000      |

### MOTOR

Chequeo control de Calidad

| ITEM                              | RESPUESTA      |
|-----------------------------------|----------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL         |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL   |
| Nivel agua limpiavidrios          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL   |
| Nivel liquido embrague            | NA             |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL   |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA       |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangueras radiador          | BUENO          |
| Estado corress                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Corress                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables Instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

### EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

| ITEM                         | RESPUESTA |
|------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias  | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces Parqueo | FUNCIONA  |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|--|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| Ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

### INTERIOR

Chequeo control de Calidad

| ITEM  | RESPUESTA |
|---|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento Indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

| ITEM  | RESPUESTA |
|---|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Airbag                              | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

### PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhausto               | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tlijeras                    | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR * |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tubería frenos              | BUENO     |

COLSERAUTO S.A.

Inspector

Firma Cliente: C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y aseguramiento verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE  
 PBX BOGOTÁ (571) 745 2121  
 RESTO DEL PAIS 01 8000182121  
 www.colserauto.com

GO-FO-020  
 Version 3.